

<b>Paso 1</b>	Colóquese el equipo de protección individual (EPI).	<b>Productos y herramientas de seguridad</b>
<b>Paso 2</b>	Inspeccione e instale los cepillos adecuados en la máquina TRIO.	<input type="checkbox"/> Guantes de nitrilo <input type="checkbox"/> Lentes de seguridad <input type="checkbox"/> Señales de piso húmedo
<b>Paso 3</b>	Inspeccione el cable de alimentación para comprobar posibles cortes y abrasiones en el cable. Asegúrese de que el extremo del enchufe con conexión a tierra de tres terminales no esté roto ni ausente.	
<b>Paso 4</b>	Agregue dos galones de agua limpia al tanque de la solución. Agregue una botella del producto químico extra encapsulador CRYSTAL DRY®.	
<b>Paso 5</b>	Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma a tierra.	<b>Lista de materiales</b>
<b>Paso 6</b>	<p><b>Aplicación de limpieza ligera del suelo</b></p> <p>A) Encienda la máquina presionando el pedal y bajando lentamente el mango.</p> <p>B) Haga funcionar la máquina tirando del mango de control de la solución hacia delante en una pasada “húmeda”, soltando el mango de la solución en una pasada “seca” hacia atrás.</p> <p>C) Trabaje con la máquina en movimientos similares a los de una cortadora de césped.</p> <p>D) Haga pases largos y rectos con el mango de control de la solución enganchado.</p> <p>E) Suelte el mango al final de la recta mientras gira la máquina hacia atrás en dirección opuesta.</p> <p>F) Sobreponga las pasadas 5-10 cm para evitar la aparición de rayas.</p> <p><b>Aplicación de limpieza a fondo del suelo</b></p> <p>Realice trazos largos de 1 m en forma de "W". Trabaje lejos de la toma de corriente. Superponga cada paso hacia adelante unos 5-10 cm o más. <i>El patrón de limpieza es similar al que se sigue con una aspiradora vertical.</i></p>	<input type="checkbox"/> Máquina TRIO Whittaker Smart Care® <input type="checkbox"/> Cepillos apropiados para la limpieza de alfombras. Consulte el Manual de Funcionamiento en caso de duda. <input type="checkbox"/> Producto químico extra encapsulador CRYSTAL DRY® o CRYSTAL® QUICK RESTORE (para cargas extremas de suelo). Mínimo de una botella de 57 g por cada 185 m2 a limpiar. <input type="checkbox"/> Mínimo de una jarra de 5 galones por cada 1000 m2 de alfombra a limpiar. <input type="checkbox"/> Paño absorbente blanco o toallas de papel
<b>Paso 7</b>	Apague la máquina colocando el mango en posición vertical y bloqueado.	
<b>Paso 8</b>	Desconecte el cable de alimentación del enchufe antes de proceder a rellenar el depósito de la solución una vez vacío. Repita los pasos 4-6.	
<b>Paso 9</b>	Cuando termine de utilizar la máquina, desenchufe el cable de alimentación. Recoja el cable enrollándolo desde el mango de la máquina hasta el enchufe. Consejo: utilice un paño absorbente para limpiar el cable de alimentación mientras lo enrolla. Así limpiará y secará el cable.	
<b>Paso 10</b>	Retire el depósito de solución. Vacíelo y enjuáguelo con agua limpia. Vuelva a colocar el depósito.	
<b>Paso 11</b>	<p>A) Inclíne la máquina hacia atrás sobre su mango.</p> <p>B) Retire los cepillos empujando sobre los ejes por el lado de la máquina.</p> <p>C) Limpie la parte inferior de la máquina y los ejes del cepillo.</p> <p>D) Haga girar los cepillos de extremo a extremo y vuelva a colocarlos en la máquina.</p> <p>E) Coloque la máquina en posición vertical.</p> <p>F) Vacíe la tolva de recogida. Retire la tolva levantándola y tirando de ella hacia fuera.</p> <p>G) Vuelva a colocar la tolva de recogida. Insértela y presione hacia abajo para colocarla correctamente en su lugar.</p>	
<b>Paso 12</b>	Devuelva la máquina y las herramientas a su zona de almacenamiento.	